

AAM-NSKLA-MCB

## Estimado Distribuidor

12 DE DICIEMBRE DE 2016

Se les informa que NSK cuenta con las siguientes aplicaciones de rodamientos de doble hilera de bolas (sección estrecha), para la gama de rodamientos para polea de A/C, Fan Clutch, otros:

No. de Parte Completo	No. Abreviado	d	D	B	Disponibilidad	Aplicación
12BD2816T12VVCG23	12BD2816	12	28	16	T.E. sobre pedido	Comp. Sanden TR90, TRF090, Mitsubishi
BD17-31T1XDDUM8-03 C	BD17-31	17	40	17.5	En stock	
BD17-40AT1XDDUM1C01	BD17-40	17	40	21	T.E. sobre confirmación	Se necesita confirmar volumen de compra previamente
BD20-15T12DDULCG4-01	BD20-15	20	37	15	8 semanas T.E.	Polea loca Litens, Toyota
25BD4715AT1XDDUM-01	25BD4715	25	47	15	8 semanas T.E.	
25BD4715AT1XDDUM-11	25BD4715	25	47	15	8 semanas T.E.	
BD25-9T12C3**UR	BD25-9	25	52	23.6	En stock	
BD27-2T85NXCA43-01	BD27-2	27	60	27	8 semanas T.E.	
30BD219T12DDULXCG-02	30BD219	30	47	18	En stock	Comp. Denso, Daihatsu, Suzuki
30BD5222AT1XDDUM1-01	30BD5222	30	52	22	En stock	Comp. Denso, Dodge/Chrysler, Chevrolet, Toyota, Honda
30BD5222T1XDDUM6CG02	30BD5222	30	52	22	En stock	
30BD5222A6-A-T1-01 C	30BD5222	30	52	22	En stock	
30BD40T12DDUCG21	30BD40	30	55	23	En stock	Comp. Visteon, camionetas Ford, Dodge/Chrysler
30BD40-A-T12DDF-03 C	30BD40	30	55	23	En stock	
30BD40A2-A-3T1XL1D03	30BD40	30	55	23	En stock	
30BD40A2-A-3T1X-01 C	30BD40	30	55	23	En stock	
30BD40W1T12DDF1CG31	30BD40W	30	55	23/26	T. E. sobre pedido	
EP30BD6227T12DDUKC01	30BD6227	30	62	27	En stock	Fan Clutch camiones
32BD4718T12DDUKCG26	32BD4718	32	47	18	En stock	Comp. Matsushita, Mazda, Suzuki
EP32BD4720AT1XD-01LG	32BD4720	32	47	20	8 semanas T.E.	
32BD45-A-2T12DDUCG21	32BD45	32	55	23	En stock	Comp. Matsushita, Mazda
EP32BD45A1-A-2T1XD01	32BD45	32	55	23	8 semanas T.E.	Comp. Seiko-Seiki, BMW
EP35BD4820T1XDDUM-01	35BD4820	35	48	20	En stock	Comp. Sanden, Comp. Keihin, Honda Civic
35BD5020T12DDUCG33	35BD5020	35	50	20	En stock	Comp. Sanden, Comp. Visteon, Comp. Mitsubishi, Comp. Halla, autos de varias marcas
35BD5220AT1XDDUM3C01	35BD5220	35	52	20	En stock	Comp. Sanden, Comp. Denso, Audi-VW, Chevrolet, Toyota
35BD5222T1XDDUM2CG01	35BD5222	35	52	22	En stock	Comp. Denso, Comp. Delphi, Audi-VW, Chevrolet, Dodge/Chrysler
35BD219T12DDUCG33	35BD219	35	55	20	En stock	Comp. Sanden, Comp. Diesel Kiki, Comp. Matsushita, Audi-VW,
35BD219T12DDUK--01 C	35BD219	35	55	20	En stock	Nissan, Chevrolet, Dodge-Chrysler, Honda, Mazda, otras marcas
35BD219T12VVCG33	35BD219	35	55	20	En stock	

No. de Parte Completo	No. Abreviado	d	D	B	Disponibilidad	Aplicación
EP35BD5522T1XLDDUM04	35BD5522	35	55	22	8 semanas T.E.	
EP35BD5522T1XLDDUM07	35BD5522	35	55	22	8 semanas T.E.	
35BD6224T12DDUKCG21	35BD6224	35	62	24	En stock	Comp. Diesel Kiki, Audi-VW
35BD210T12DDUCG21	35BD210	35	62	28	En stock	Comp. Diesel Kiki, Volvo
BD35-12AT12DDU8-01	BD35-12A	35	64	37	4 semanas T.E.	
38BD5417T12DDU28AC01	38BD5417	38	54	17	En stock	Comp. Denso, Suzuki Swift, Nissan
38BD5417T12DDUK6-B01	38BD5417	38	54	17	En stock	
EP40BD5524AT1XDDUM01	40BD5524	40	55	24	En stock	
40BD45T12DDUCG21	40BD45	40	57	24	En stock	Comp. Mitsubishi, para Mitsubishi
40BD5720WT12DDU28A01	40BD5720W	40	57	20/24	T.E. sobre pedido	
40BD49T12DDUCG40	40BD49	40	62	20.625	En stock	Comp. GM/Harrison, Comp. Delphi, camionetas Chevrolet, Toyota
40BD49T12DDUMCG-01 C	40BD49	40	62	20.625	En stock	
40BD49AWT12DDU5CA-1C	40BD49AW	40	62	20.625/23.895	T.E. sobre pedido	Chrysler Shadow
40BD49WT12DDUCG27	40BD49W	40	62	20.625/24	En stock	
40BD219T12DDUKCG40 C	40BD219	40	62	24	En stock	Comp. Mitsubishi, Comp. Denso, Comp. Diesel Kiki, Nissan, Chevrolet, Dodge/Chrysler, Mitsubishi,
40BD219T12VVC47	40BD219	40	62	24	T.E. sobre pedido	
40BD6624T12DDUCG31	40BD6624	40	66	24	T.E. sobre pedido	Comp. Mitsubishi, Chevrolet, Dodge/Chrysler, Mitsubishi
40BD6830T12DDUKCG21	40BD6830	40	68	30	T.E. sobre pedido	
BD50-8-A-T86NC3** C	BD50-8	50	80	23.8	8 semanas T.E.	
BD50-8-A-T86NRX-01 C	BD50-8	50	80	23.8	8 semanas T.E.	
BD50-8-A-T86NXC3**	BD50-8	50	80	23.8	8 semanas T.E.	
6001DDUC3E	6001DDUC3	12	28	8	En stock	Polea A/C Autobuses
6210DDUC3E	6210DDUC3	50	90	20	En stock	Polea A/C Autobuses
5211ADDU2E1CG32**	5211ADDU2E1	55	100	33.3	8 semanas T.E.	Polea A/C Autobuses, con ranura de lubricación

**Leyenda:**

<input type="checkbox"/>	Planeado	<input type="checkbox"/>	No Planeado
<input type="checkbox"/>	P/N en stock	<input type="checkbox"/>	P/N sobre pedido

**Notas:**

Disponibilidad de inventario sujeto a existencias al momento de generar la orden de compra.

Toda la información proporcionada fue revisada cuidadosamente por parte de NSK Latin America Inc., sin embargo pueden variar las aplicaciones dependiendo de país, por lo que se recomienda verificar la información en cada mercado localmente. NSK Latin America Inc. no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones que pudieran existir en la información proporcionada.

Atentamente

Darwin D. Sanchez

**Marketing Specialist**

Email: [sanched@nsk-corp.com](mailto:sanched@nsk-corp.com)

Marketing Email: [marketingnskla@nsk-corp.com](mailto:marketingnskla@nsk-corp.com)